

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz:

Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

### TURBO plus enthält: Niotenside

## Gefahren für Mensch und Umwelt



Reizt die Augen und die Haut  
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Berührung mit den Augen und Haut vermeiden. Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.  
Offenes Feuer und Zündquellen vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.



Vor Verunreinigungen schützen. Behälter bis zur Verwendung geschlossen halten.  
Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen.  
Zutrittsverbot für Unbefugte!

## Verhalten im Gefahrfall



Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.  
Im Brandfall sind alle gebräuchlichen Löschmittel geeignet.  
Kleine Brände mit CO<sub>2</sub>- oder Pulverlöschers bzw. mit Wasserschlauch löschen. Wenn möglich mit viel Wasser verdünnen.



Nach Verschütten: kleine Menge mit viel Wasser wegspülen, größere Menge mechanisch aufnehmen und entsorgen

## Erste Hilfe



Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und Vorgesetzten verständigen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.

Haut: Spülung unter fließendem Wasser und Seife. Hautpflege. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.

Nach Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, Trinken von viel Wasser, Arzt konsultieren.

## Sachgerechte Entsorgung



Verschüttete Flüssigkeit mit Vorsicht behandeln. Durch Verdünnung mit Wasser läßt sich die Gefahr meist stark vermindern. Zur Entsorgung der zuständigen Stelle übergeben.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.

Größere Menge nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung der Verpackung gemäß behördlichen Vorschriften.

EWC-Code/EAK-Nr.: 200116